


1) 金属流动类型变形力公式推导

一、平面应变挤压型：金属流动沿垂直于工模具运动方向

二、平面应变挤压型：金属流动沿平行于工模具运动方向

三、自由对称挤压型：金属流动沿平行于工模具运动方向

四、宽板以平面应变凹模挤压时，金属流动沿凹模侧壁形成长筋（平面应变挤压型）



$$6xh - (6x + d6x) \left[ h - (t \tan \alpha + \tan \beta) dx \right] - \tau \frac{dx}{\cos \alpha} - \tau \frac{dx}{\cos \beta}$$

可整理成  $6u \tan \alpha dx + 6l \tan \beta dx$

平衡关系：  
 $6u = 6y + \tau \tan \alpha$   
 $6l = 6y + \tau \tan \beta$

几何关系：  
 $h = h_b - (t \tan \alpha + \tan \beta) X$


代入并整理，整理后得（代为  $6x$  与  $6y$  的，因它们作用屈服模型）  
 $k_1 6x dx - (h_b - k_1 X) d6x - 2\tau dx - k_1 6y dx$   
 $- \tau (t \tan \alpha + \tan \beta) dx = 0$

屈服方程：  
 $6y - 6x = \frac{2}{\sqrt{3}} 6s$   
 $d6y = d6x$

积分得：  
 $6y = -\frac{k_1}{\sqrt{3}} \ln(h_b - k_1 X) + C$   
 边界条件  $X = X_e$  时  $6y = 6ye$

二、通过圆锥形 L 形挤压的变形力（自由对称挤压）

① 基本几何图



②  $6z = \tau \tan \alpha dz$   
 挤压变形时  $r$  方向为负应变， $z$  方向为正应变。  
 $6r$  和  $6z$  为同向压应力，前者绝对值大。  
 大后若  $6r - 6z = 6s$   
 $6z \sqrt{1 - (6z + d6z)^2} (r - dz \tan \alpha)^2$

平衡方程：  
 $6u \cdot \frac{\pi (r + r - dz \tan \alpha) dz}{\cos \alpha} \cdot \sin \alpha$   
 $- \pi (r + r - dz \tan \alpha) \cdot \frac{dz}{\cos \alpha} \cdot \tau \cdot \cos \alpha = 0$

化简得：  
 $2 6z r \tan \alpha dz - r^2 d6z - 2 \tau r dz - 2 \tau 6u \tan \alpha dz = 0$

③ 静力学平衡关系：  
 $6u = 6r + \tau \tan \alpha$

联立得：  
 $d6z = -\frac{2[\tau(H \tan \alpha + 6s \tan \alpha)]}{r} dz$

几何关系得：  
 $r = r_b - z \tan \alpha$   
 代入上式积分得：  
 $6z = \frac{2[\tau(H \tan \alpha + 6s \tan \alpha)]}{\tan \alpha} \ln(r_b - z \tan \alpha) + C$

④ 边界条件：  
 当  $z = z_e$  时， $6z = 0$  故  $C = -\frac{2[\tau(H \tan \alpha + 6s \tan \alpha)]}{\tan \alpha} \ln(r_b - z_e \tan \alpha)$


∴  $6z = k_1 \ln \frac{r_b - z \tan \alpha}{r_b - z_e \tan \alpha}$   
 $k_1 = \frac{2[\tau(H \tan \alpha + 6s \tan \alpha)]}{\tan \alpha}$

扩展：拉拔变形  
 ① 由于模壁的作用， $6y$  为受与  $6z$  异号，增后材料内部应力，按自由端面积计算  
 ②  $6z = 6r = 6s$   
 虽然最后形式相同，但拉拔变形力却比挤压变形力小，因前者

∴  $6y = -\frac{k_1}{\sqrt{3}} \ln \left( \frac{h_b - k_1 X}{h_b - k_1 X_e} \right) + 6ye$   
 $C = 6ye + \frac{k_1}{\sqrt{3}} \ln h_b$

二、自由对称挤压型变形力（长矩形板坯）

① 切取单元（长矩形板坯）



② 列平衡方程：  
 $6xh - (6x + d6x) \left[ h - (t \tan \alpha + \tan \beta) dx \right] - \tau \frac{dx}{\cos \alpha} - \tau \frac{dx}{\cos \beta} = 0$

③ 屈服方程：  
 $6z - 6r = 6s$   
 $d6z = d6r$

④ 平衡方程：  
 $6y - 6x = \frac{2}{\sqrt{3}} 6s$   
 $d6y = d6x$

⑤ 联立③④得：  
 $d6z = -\frac{2mk}{h} dx$   
 $6ze = 6s$   
 $6re = 0$


⑥ 边界条件：  
 当  $r = r_e$  时  $6z = 6ze$  或  $6r = 6re$  自由表面则  
 $6z = \frac{2mk}{h} (r_e - r) + 6ze$

⑦ 积分得：  
 $P = \frac{F}{A} = \frac{1}{\pi r_e^2} \int_{r_e}^{r_0} 6z dA$   
 $= \frac{1}{\pi r_e^2} \int_{r_e}^{r_0} \left[ \frac{2mk}{h} (r_e - r) + 6ze \right] 2\pi r dr$   
 $= \frac{2mk}{3h} r_e + 6ze$

⑧ 结论：  
 一、二、的屈服同三、四差不多，只是个别地方不同。  
 若  $\tau = M 6z$  则  $\frac{d6z}{6z} = -\frac{2M}{h} dr$   
 $6z = C e^{-\frac{2M}{h} r}$   
 $= 6s e^{-\frac{2M}{h} (r - r_e)}$

一、平面应变挤压型变形力（长矩形板坯）

① 切取单元（长矩形板坯）



② 列平衡方程：  
 $6xh - (6x + d6x) \left[ h - (t \tan \alpha + \tan \beta) dx \right] - \tau \frac{dx}{\cos \alpha} - \tau \frac{dx}{\cos \beta} = 0$

③ 屈服方程：  
 $6z - 6r = 6s$   
 $d6z = d6r$

④ 平衡方程：  
 $6y - 6x = \frac{2}{\sqrt{3}} 6s$   
 $d6y = d6x$

⑤ 联立③④得：  
 $d6z = -\frac{2mk}{h} dx$   
 $6ze = 6s$   
 $6re = 0$

⑥ 边界条件：  
 当  $r = r_e$  时  $6z = 6ze$  或  $6r = 6re$  自由表面则  
 $6z = \frac{2mk}{h} (r_e - r) + 6ze$

⑦ 积分得：  
 $P = \frac{F}{A} = \frac{1}{\pi r_e^2} \int_{r_e}^{r_0} 6z dA$   
 $= \frac{1}{\pi r_e^2} \int_{r_e}^{r_0} \left[ \frac{2mk}{h} (r_e - r) + 6ze \right] 2\pi r dr$   
 $= \frac{2mk}{3h} r_e + 6ze$

⑧ 结论：  
 一、二、的屈服同三、四差不多，只是个别地方不同。  
 若  $\tau = M 6z$  则  $\frac{d6z}{6z} = -\frac{2M}{h} dr$   
 $6z = C e^{-\frac{2M}{h} r}$   
 $= 6s e^{-\frac{2M}{h} (r - r_e)}$



1. 直角坐标平面应变问题  $\tau = f \sigma_y$   $\sigma_z = C e^{\frac{2f}{h} x}$  (矩形块压缩)

2. 圆柱坐标轴对称问题 (混合摩擦条件下) (圆柱轧制)

$\sigma_x h - (\sigma_x + d\sigma_x) h - 2\tau_k \cdot dx = 0$

$\Rightarrow \sigma_r h r d\theta - (\sigma_r + d\sigma_r) h (r + dr) d\theta - 2\tau_k + d\sigma_r r + 2\sigma_\theta h r \sin \frac{d\theta}{2} = 0$

$\Rightarrow \frac{d\sigma_r}{dr} = -\frac{2\tau_k}{h}$

$\tau = \frac{K}{r} r$

滑动区:  $\tau_k = f \sigma_z$  边界条件  $r=R$  时,  $\sigma_r = ?$

粘着区:  $\tau_k = \frac{f}{\sqrt{3}} \sigma_s$  与滑动区分界点为  $r_b$ ,  $\tau_k = f \sigma_{zb} = \frac{f}{\sqrt{3}} \sigma_s$

停滞区: 与粘着区的分界位置近似取  $r_c = h$

滑动区与粘着区的分界位置可由  $\frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{2\sigma_\theta}{r} = 0$  ( $\tau_k = \frac{f}{\sqrt{3}} \sigma_s$ )

滑动区在此点,  $\sigma_z$  与粘着区在此点,  $\sigma_z$  相等求确定

3. 板坯轧制平面应变问题 (不变薄拉深)

$\frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0$  板分带数  $C$  利用凸缘处的  $\sigma_\theta$  与边压加引起摩擦附加平衡求确定  $\sigma_r \tau_k t = 2fQ$

4. 球坐标轴对称问题

定径区:  $\sigma_{\theta\theta} \cdot \frac{\pi d^2}{4} = \tau_{k1} \pi d l_1$   $d$ : 轧后圆棒直径  
 $l_1$ : 定径长度

锥形塑性变形区:  $\Sigma X = R_x - T_x - Q_x = 0$

$R_x = (\sigma_r + d\sigma_r) \cdot \pi [(r + dr) \sin \frac{\alpha}{2}]^2 - \sigma_r \pi (r \sin \frac{\alpha}{2})^2$

$T_x = \tau_{k4} 2\pi \left[ \frac{r \sin \frac{\alpha}{2} + (r + dr) \sin \frac{\alpha}{2}}{2} \right] dr \cos \alpha$

$Q_x = \sigma_\theta \cdot 2\pi \left[ \frac{r \sin \frac{\alpha}{2} + (r + dr) \sin \frac{\alpha}{2}}{2} \right] dr \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$

边界条件  $\sigma_r = \sigma_{ra}$   $\sigma_{rb} = \dots$

后端平衡区  $\bar{P} = \sigma_{rb} + \frac{\tau_{k3} \pi d l_3}{\pi d^2/4} = \sigma_{rb} + \frac{4\tau_{k3} l_3}{d}$

各力和各应力区