

特别说明

此资料来自豆丁网(<http://www.docin.com/>)

您现在所看到的文档是使用下载器所生成的文档

此文档的原件位于

<http://www.docin.com/p-171666419.html>

感谢您的支持

抱米花

<http://blog.sina.com.cn/lotusbaob>

考试科目: 金属学与热处理

一. 填空(每空1分共25分)

1. 铜和白口铁在成分上的区别是 ①, 在组织上的主要区别是 ②。
铜含碳量不同
白口铁含碳量高

2. 奥氏体是 ③; 马氏体是 ④, 晶体结构为 体心立方。
奥氏体: C_{0.77}~2.11%
马氏体: C_{0.02~0.08}%

3. 渗碳体是 ⑤, 晶体结构为 ⑥。
渗碳体: C_{6.67}%

4. 3Cr2Mo钢的平均含碳量为 ⑦, 合金元素含量分别为 ⑧、⑨、⑩。钢而不适用于 ⑪ 钢, 因为 ⑫。
3Cr2Mo: C_{0.2%}
3Cr2Mo: Cr_{2%} Mo_{1%}

5. 固溶体中枝晶偏析倾向的大小, 取决于 ⑯、⑰, 及 ⑱。消除枝晶偏析的方法是 ⑲。
枝晶偏析: 出生半径
消除方法: 重新结晶

6. 铸造与形核时, 晶核形状和体积是由 ⑳ 和 ㉑ 等因素决定的。
晶核形状: 表面张力
晶核体积: 表面能


二. 请将下列名词的主要区别填入括号内(每题1分共4分)

1. 钢的多孔组织与单孔组织的区别: 间隙固溶体和洞隙相区别。


3. 三节逐层加热淬火法: 4. 奎氏体和回火索氏体区别:


1. 说明魏氏组织的显微组织特征。(P>45分)

2. Al-Cu合金淬火与碳钢淬火有何区别? (5分)

(3)画出Al-Cu完全退火及球化退火后显微组织示意图并标出组织组成物名称。 (5分) 

并分析影响冷变形金属再结晶退火晶粒大小的因素。 (8分)

(5)为什么锻钢机械性能优于铸钢? (8分) 

(四)在实际生产中,用灰口铁制成的薄壁铸件,常有一层强度高的表层,致使机械加工困难,试指出形成高硬度表面层的原因?如何消除?在什么条件下工作的铸件,反而希望获得这种表面硬化层? (8分) 

五. 画出Fe-Fe₃C相图, 标出各点. 线字母及各区组织, 分析铁钢形
成过程, 画出室温组织示意图, 计算室温组织组分百分含量。


(12分) 六. 某汽车厂原来用40Cr调质处理制造螺栓, 现改用

20Cr, 能否满足使用要求? 若能满足要求, 应采用何种热处理工艺?

得到哪种组织? (8分)

低碳马氏体。

肯定、40Cr高碳 20Cr低碳

下料 → 锯段 → 火 → 粗车 → 铣十根圆 →

螺栓性能:

小滑削、淬火

天津大学研究生院一九九九年招收硕士生入学试题

题号：1806

页数：3

桂

观察

金属学及热处理

认真

一、填空(每空1分,共30分)

$$\begin{cases} \theta < 90^\circ \\ 0^\circ < \theta < 180^\circ \end{cases}$$

非均匀形核时,当晶核与液相中的固态质点的接触角 θ (1) 时,就有

(2) ΔG_n ,因此,液态金属可以在 (3) 的情况下以非均匀形核方式结晶。

柏氏矢量是描述位错实质的一个很重要的标志,它集中地反映了位错区域内 (4) 和 (5) .

轴承合金的显微组织应该具有 (6) 或 (7) 的特点.

三元相图等温截面中,两相区的形状往往是 (8),三相区的形状为 (9).

(10) 线代表 (11), (12) 线代表 (13). (14) 提高塑性, (15) 提高强度.

合金钢中加入合金元素的作用在于 (16)、(17)、(18).

金属板材深冲压时形成的制耳是由于 (19). 板组织

所有强化金属方法中,唯独 (20) 是一种既强化又韧化的有效措施.

(21) 和铁素体的晶体结构分别属于 (22) 和 (23) 空间点阵.

在影响固态扩散的诸因素中,影响最大,生产中最容易控制的是 (24).

(25) 铸铁的一次结晶过程决定于 (26),二次结晶过程决定了 (27).

磷是钢中的有害元素,它来自于 (28),钢中的磷一般以 (29) 形式存在.

它的危害是使钢产生 (30).

为了改善切削加工性,20钢应采用 (31) 热处理,45钢应采用 (32) 热

- 1) 工业用单相黄铜(含 Zn<32%)随含 Zn 量增加，强度、硬度、塑性、韧性都升高
- 2) 经氮化处理后，钢表面具有高硬度和耐磨性，因此，承受冲击载荷很大又要求表面高耐磨性的零件(例如拖拉机齿轮)应选用氮化钢经调质处理并进行氮化。
- 3) 在生产球墨铸铁时，既要加入强烈促进石墨化元素，也加入强烈阻碍石墨化的元素。
- 4) 在实际生产中，由于液态金属由模壁散热，因此固溶体合金铸造一般含有三晶区，即表面等轴细晶粒区，柱状晶区和中心等轴晶粒区。(√)
- 5) 在固溶体合金中，溶质原子的扩散叫互扩散，溶剂原子的扩散叫自扩散。(X)
- 6) 含碳 0.5%，直径为 2mm 的碳钢零件正火后的组织为马氏体。X
- 7) 铸铁晶粒越细小，其室温强度越高，高温强度越低。(√)
- 8) 普通低合金钢中加入 Mn, V, Nb 等元素的主要目的是提高钢的淬透性(X)
- 9) 高速钢中的各种碳化物可以通过热处理来改善其形态及分布(X)

四. (12 分)

已知：

- ① A 组元的结晶温度为 230 °C
- ② B 组元的结晶温度为 330 °C
- ③ 两组元在液态无限互溶，在固态 A 溶于 B 的最大溶解度为 20%(183 °C)，室温时为 5%；B 在 A 中的最大溶解度 3%(183 °C)
- ④ 含 38% B 的合金结晶温度为 183 °C
- ⑤ 含 25% B 的合金结晶温度范围为 200 ~ 183 °C
- ⑥ 含 70% B 的合金结晶温度范围为 260 ~ 183 °C

1. 画出 AB 二元合金相图，标出各区组织组成物。(6 分)
2. 指出 20% B 和 60% B 合金的室温组织。(3 分)
3. 图中哪点成分的合金最容易产生枝晶偏析？哪点成分的合金最适于铸造什么？(3 分)

五. (6 分)

(10分)

以含 Cu4% 的 Al-Cu 合金为例说明经固溶处理的铝合金时效过程。
 $\alpha + \text{CuAl}_2$

| 时效过程 | 组织变化 | 形成物名称 | 硬度升降 |
|------|-------------------|-------------------------------|------|
| 第一阶段 | 形成铜原子富集区 GP[Ⅰ] 区 | 过饱和固溶体 | 上升 |
| 第二阶段 | 铜原子富集区有序化 GP[Ⅱ] 区 | G' 和 CuAl_2 | 上升 |
| 第三阶段 | 形成过时效 G' | G' | 下降 |
| 第四阶段 | 形成平衡相 G | 稳定 CuAl_2 和固溶体 | 下降 |

七. 现有如下材料可供选择: (12分)

16Mn

70

W18Cr4V
高速钢

GCr15
滚动轴承钢

20CrMnTi
渗碳钢

3Cr2W8V
合金工具钢
5CrNiMo 动作模

以下表所列零件空选以上材料中选出一种最合适，并制定满足该零件使用性

能的工艺或热处理方案。

渗碳淬火+低温回火
是什么?

| 零件名称 | 适用材料 | 热处理方案(或使用状态) |
|--------|----------|---------------|
| 车变速齿轮 | 20CrMnTi | 渗碳后淬火+低温回火 |
| 压铸模 | W18Cr4V | 淬火+三次高温回火 |
| 车刀 | 5CrNiMo | 淬火+中温回火 |
| 滚动轴承 | GCr15 | 淬火+低温回火 |
| 轮船结构 | 16Mn | 淬火+低温回火 正火/退火 |
| 汽车用钢丝绳 | 70 | 淬火+中温回火 |



2000

天津大学研究生院 2000 年招收硕士生入学试题

题号：446

页数：2

考试科目：金属学与热处理

一、填空（每空 1 分共 20 分）

1. 在平衡状态下，含碳 1.2% 的铁碳合金和含碳 0.85% 的合金相比，前者的硬度较后者 (1) 强度比后者 (2) 原因是 (3)。
2. 常见金属晶体结构有三种。 α -Fe、Cr、W 具有 (4) 结构； γ -Fe、Cu、Ni 具有 (5) 结构；Zn、Cd 具有 (6) 结构。
3. 退火种类很多，有扩散退火、完全退火、球化退火、去应力退火、再结晶退火等，为下列工件选择合适的退火工艺：钢板冷轧过程中的中间软化退火为 (7) 退火；T10 钢为改善切削加工性应采用 (8) 退火；65 锰改善切削加工性应采用 (9) 退火；灰口铁制造的机床床身为消除应力防止变形应采用 (10) 退火；存在枝晶偏析的零件为均匀成分应采用 (11) 退火。
4. 板条（低碳）马氏体的亚结构为 (12)，主要性能特点是 (13)。
5. 片状（高碳）马氏体的亚结构为 (14)，主要性能特点是 (15)。
6. 热处理方法： (16)、(17)、(18)、(19)、(20)。
7. 铸造时细化晶粒通常采用三种方法，即 (21)、(22)、(23)。

二、解释名词（每词 2 分共 20 分）

1. 晶格常数
2. 过冷度
3. 临界晶核半径
4. 加工硬化
5. 马氏体
6. 晶胞致密度
7. 共析转变
8. 板组织
9. 巴氏合金
10. 普通黄铜 Zn

三、问答题

1. ①根据铁碳相图分析含碳 1.2% 合金的结晶过程，并指出它在室温

晶内析出物
P125



②组织变化
随温度降低

(3) ①画出共析钢奥氏体等温冷却曲线。(6分)


②填写各温度区组织转变产物。(4分)

③在图上标出淬火临界冷却速度及获得下贝氏体的冷却曲线。

(4 分)

4. 某型号柴油机凸轮轴，要求凸轮表面有高的硬度 ($HRC > 50$)，而钢具有良好的韧性，原采用 45 钢调质处理，再在凸轮表面进行高频淬火，最后低温回火，现因工厂库存的 45 号钢已用完，只剩下 15 钢，拟用 15 钢代替，说明：①锻钢形成立方体，其淬硬性好。

①原45钢各热处理工序的作用(6分)

②改用 15 钢后, 为达到所要求的性能, 在心部强度足够的前提下应采用何种热处理工艺? (4 分) 

5.20 冷轧钢板焊接过程中,热影响区中1、2、3、4、5各点的温度如 $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$ 相图所示(右图)。

①若随后快冷(相当于淬火), 分析会得到什么组织?(10分)

② 20 钢正常淬火加热温度应为哪一温度? (2 分)

20号钢亚共析钢 $Wc=0.2\%$

卷之二

2 調查報告

三、马氏体+铁

元年，無化師乃降。甲子，秦敗之。

西漢內史記

25 骨

~~6.65-277~~ - 1000%

1-2-277

卷之三

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

6.69

-P


卷之三

卷之三

卷之三

卷之三十五

See annex.



15朝周易以河洛为本，而周易有尚盈缺，故大易之脉得
得而周易之脉失之于河洛，而河洛之脉得之于周易。

大而长的其身底伏着的综合机械性很强，能是如好
具有良好的刚性，长的也行，但要以矮为宜，方使车身
成整体，在很遇风时，能同风力很好地抵触或
否，这极当。

2001

置换固溶体：它是指溶质原子与溶剂原子结合成的固溶体。例如在铁上溶解铝所形成的固溶体，叫置换固溶体，而杂质不是占据溶剂的格位而是插入格位，所以叫间隙固溶体。

01 年试题

一、名词解释

1 碳当量 2 位错 3 完全退火 4 局部腐蚀 5 置换固溶体

二、常见金属晶体有哪些，举例说明

三、分析加工硬化对金属的强化作用

铜的回火分为几类，说明其回火温度范围及最终组织

四、影响非均匀形核的因素有哪些

五、画出铁碳相图并1 表明各区的组织组成物 2 计算室温下含碳 1.2% 的钢中珠光体和二次渗碳体各占多少

六、为下列零件选材料 制定热处理工艺 并说明最终的组织

材料：60Si2Mn 40Cr 5CrNiMo 6Cr15 Cr12MoV

1. 机床主轴 2 减震板簧 3 冷挤压模 4 热锻模 5 轴承滚珠

七、什么是马氏体转变，有何特点

八、经过冷加工变形的金属在加热时会发生怎样的变化

1. 150~250℃ 回火马氏体
2. 350~500℃ 回火屈氏体
3. 500~650℃ 回火索氏体

= 44.6%

0.43

$$W_{Fe_{3}C} = \frac{2.01 - 1.2 - 0.77}{6.69 - 1.2} = \frac{0.03}{5.42} = 7.3\%$$

$$W_P = 1 - 7.3\% = 92.7\%$$

2002

1. 钢的晶粒度：加热长大时固溶体析出而细化晶粒。
相反，急速冷却时将促进长大和粗化，而使晶粒粗化。

·2002年

晶粒度大小取决于平衡单晶体和实际尺寸大小。

平衡晶粒度大，而单晶体尺寸小，则单晶体尺寸会各个晶粒中的大颗粒过冷小，同时过大时会使晶粒粗化，而在长大过程中，将导致晶粒变大，从而晶粒度也越大。

平衡晶粒度小，晶粒尺寸小。

其特征是在两个方向上晶粒度小，一个方向上晶粒度大。 \rightarrow 细化

面织构：是指晶粒在一个方向上尺寸较小，另外两个方向上尺寸相对较大。 \rightarrow 细化。

- 金属热处理实验与实习 1. 再结晶 2 正火 3 加工硬化 4 过冷度 5n/8 规律

许多材料都是多晶体

并随温度降低而变得越来越细小

1. 金属结晶时晶粒大小取决于什么因素，在工业中应如何控制晶粒大小？

平衡晶粒度

冷却速度

温度、时间

- 2 实际金属中的晶体缺陷有哪些？各具有怎样的集合特征？

- 3 说明淬火的目的，常用的淬火的介质及方法

- 4 简述滑移的位错机制

- 5 说明共析钢奥氏体的形成过程

- 二 指出下列材料牌号的含义，并说明其热处理工艺，组织及用途

60Si2Mn, GCr15, W18Cr4V, 40Cr, Cr12MoV

材料牌号


- 四 经过固溶处理的铝合金在室温下放置时，其性能会发生怎样的变化，试分析其机理

- 五 论述片状珠光体的形成过程

- 六 论述金属在塑性变形后组织和性能之间的关系

- 七 分析碳含量在 0.6% 的铁碳合金从液态平衡冷却到室温的转变过程，用

用冷却曲线和组织示意图说明各阶段的组织，并计算室温下的相组成物及组织组成物的含量。



727°C 100% austenite 0.02% ferrite

2003

天津大学研究生院 2003 年招收硕士生入学试题

题号: 446

页数: 3

金属学与热处理

一、填空题(每空 2 分共 20 分)


1. 马氏体 2. 正火 3. 过冷度 4. 变质处理 5. 调质处理
6. 三元系 7. 刃型位错 8. 热脆性 9. 二元包晶转变 10. 珠光体

二、简答题(每空 1 分共 40 分)(请将答案写在答题纸上)

1. 多数纯金属的晶体结构都属于 简单立方、面心立方 和 密排六方 三种紧密结构。
2. 固态金属结晶时, 过冷度的大小与冷却速度有关。冷却速度越大, 金属实际结晶温度越 (4) 低, 此时, 结晶需要的过冷度越 (5) 大。
3. 拉伸 和 压缩 是金属塑性变形的两种基本方式。
4. 钢中含磷量过高的最大危害是使钢产生 冷脆。
5. 钢的热处理工艺由 (9) 加热、(10) 保温 和 (11) 冷却 三个阶段组成, 一般说来, 它不改变被处理工件的 (12) 成分, 而改变其 (13) 组织结构。
6. 除 Co 和铝以外, 其它合金元素溶入奥氏体后, 都使钢的 C 曲线向 (14) 右 移动。
7. 结晶的基本过程是 (15) 形核 和 (16) 成长。
8. 立方密度是指 单位体积内原子数 表达式为 (18)。
9. 汽车、拖拉机齿轮应选用 (19) 钢, 采用 (20) 渗碳热处理。
10. 球化退火是使钢中 渗碳体 球化的退火工艺, 主要用于 (21) 钢 和 (23) 铸铁, 其目的在于得到 (24) 均匀 组织, 改善 (25) 切削加工 性能, 并为后面的 (26) 工序 作组织准备。
11. 实际金属存在有 (27) 点缺陷、(28) 线缺陷 和 (29) 面缺陷 三种缺陷, 实际晶体的强度比理想晶体的强度 (30) 低 得多。
12. 加工硬化是指 (31) 钢在塑性变形时, 随着变形程度增加, 钢内强度硬度增加。

三、绘图题(本题共9分)

在下图中,用影线表示出立方晶胞中(120), (100), (111) 晶面; 用箭头表示 [110], [111], [121] 晶向。



三、填空题(请将答案写在答题纸


上)(本题共16分)

共析钢C曲线如右,回答下列问题:

1. 按给定的顺序填出各区域组织名称。(6分)

② 在共析钢的C曲线上画出获得下列组织的冷却工艺曲线。

- (a) P; (b) M+Y 纹; A, Y
- (c) M+B₁+Y 纹;
- (d) M+T+Y 纹; (e) B_T. (10分)



三、问答题(本题共65分)

1. 有两个经球化退火的 Ti2 钢小试, A 和 B, 将 A 试样加热到 770 硬度高, B 试样加热到 900℃, 经充分保温后在水中冷却, 哪个试样硬度高? 为什么?(10分)

2. 库房中有两种经完全退火的钢(45#和T12)混了牌号, 请用几种方法加以区分。(8分)

3. 在铁碳相图中有四条重要线, 请说明这些线上所发生的转变并指出生成的组织组成物。(8分)

ECF 水平线 共晶转变 $L_C \rightleftharpoons P + Fe_3C$ 铁素体和渗碳体的平衡线
PSK 水平线 共晶转变 $P + Fe_3C \rightleftharpoons L_C$ 渗碳体和液相的平衡线

4. 在铁碳相图中存在着三种重要的固相，试说明它们的相结构、含碳量和性能。（9分）
5. 比较两种马氏体的显微组织、立体形态（形成条件、亚结构及性能。（10分）
6. 结合二元匀晶相图分析固溶体合金不平衡结晶时晶内偏析的形成过程。采用什么方法可以消除晶内偏析？（10分）
7. 通过三元相图的等温截面和变温截面分别可以分析三元合金的哪些问题（10分）

1. 铁素体 α ：体心立方，固溶度 $w_c \leq 0.0218\%$ ，具有较好的塑性和韧性，强度较低。

奥氏体 γ ：面心立方，固溶度 $w_c \leq 2.11\%$ ，具有良好的塑性。

渗碳体 Fe_3C ：间隙化合物， $w_c = 6.69\%$ ，又硬又脆，硬度很高，无塑性。

2. 低碳(板条)马氏体：显微组织由板条状的板条组成，为体心立方的

马氏体 M_s ：高硬度，马氏体片相互分解，仍在一个奥氏体晶内。

大于临界淬火速度时冷却速度过快：从 M_a 到 M_s ，故

使碳来不及扩散出来；低温

贝氏体与碳化物沉淀

他能快速形成，很细小且

体积膨胀的体心立方；李晶，具有较高的强度。

如果不能形成，则强度、硬度都不强。

2005

2005 年材料加工专业硕士研究生入学考试试题

——金属学、热处理、材料成型原理

1. 填空 (1' × 20)

- 原子排列不完整叫 缺位错, 分为 空位错 和 间隙错。
铁素体是 面心, 晶格类型 bcc; 奥氏体是 体心, 晶格类型 fcc。
包晶 ($Fe-C$ 相图中) Fe_3C 。
- ① $Fe-C$ 平衡组织 珠光体、奥氏体 (这个忘了)。
- ② 固溶强化原因 降低活度。

塑性变形方式 滑移、孪生。

固态相变根据生成、长大特点不同可分为 扩散型、非扩散型。

本质晶粒度 930 级, 近 3~4 级。

低 C 马氏体亚结构 位错。

高 C 马氏体亚结构 空位。

合金元素存在方式 固溶体。

2. 英词解释 (5' × 6)

不完全退火; 变质处理; 时效; 位错柏氏矢量; 应变时效; 回复。

3. 简答 (8' × 5)

① 什么叫淬透性? 什么叫淬硬性? 它们的区别是什么?

② 塑性变形后, 内部残余应力有哪些?

③ 回火的分类, 温度、组织。