

# 材料学院 2011 年研究生入学复试专业课试题 (2011.3.27)

选做试题说明：下面试题是按专业方向列出的，考试按专业方向命题，考生可任选其中一个方向的大纲复习，学生选做的方向试题可以与所报考的专业方向不同，但只能选其中一个方向答题。考试科目名称：请填写所选“专业方向”

## 1、金属材料及热处理方向

- 一、钢的淬透性、淬硬性，淬硬层深度的含义各是什么？（10分）
- 二、何谓奥氏体、残余奥氏体、过冷奥氏体和逆转变奥氏体？它们是在何种热处理过程中形成的？（10分）
- 三、马氏体相变有哪些主要特点？（10分）
- 四、将 40、60、60Mn 钢加热到 860℃并保温相同时间，试问哪一种钢的奥氏体晶粒大一些？（10分）
- 五、贝氏体转变有哪些主要特点？（10分）
- 六、试从点阵常数、显微组织和  $\alpha$  相含碳量等方面的变化分析回火时马氏体分解反应。（10分）
- 七、什么是热应力和组织应力？特点是什么？它们造成的变形规律是什么？（10分）
- 八、0.4% 碳钢经过下述处理后，其显微组织有何差异？（10分）
  - (1) 加热到 840℃炉冷至室温；
  - (2) 加热到 1000℃炉冷至室温；
  - (3) 加热到 840℃水冷至室温；
  - (4) 加热到 1000℃水冷至室温；（10分）
- 九、 $T_{10}$  钢经过何种热处理能获得下述组织：（10分）
  - (1) 细片状珠光体；
  - (2) 回火马氏体+粒状渗碳体；
  - (3) 粗粒状珠光体；
  - (4) 马氏体+残余奥氏体；
  - (5) 贝氏体+马氏体。
- 十、将  $T_{12}$  钢试样分别加热 780℃和 920℃并经足够时间保温后淬火至室温，试问两者中哪个的  $M_s$  点高？残余奥氏体量多？马氏体片粗大？硬度低？出现显微裂纹倾向大？（10分）

## 2、塑性成形与控制方向

### 一、简答题（共 50 分）

- 1、金属塑性成形的概念和主要优点？（10分）
- 2、冲压成形极限的概念？成形极限图的作用？（10分）
- 3、塑性成形中常用的屈服准则有哪两个？分别写出其数学表达式。（10分）
- 4、自由锻和模锻的概念和各自特点？（10分）
- 5、锤上模锻中毛边槽和模锻斜度的作用？（10分）

### 二、论述题（共 50 分）

- 6T
- 1、简述屈服极限、均匀延伸率、硬化指数、板平面各向异性指数与冲压性能之间的关系。（10分）
  - 2、金属锻造温度范围的概念？确定锻造温度范围的基本方法（10分） $0.6 \sim 0.8$
  - 3、简述圆筒形件拉深时筒底部、筒壁部分和凸缘部分的应力状态和应变状态（15分）
  - 4、常用的塑性成形设备有那些（写出三种以上）？简述塑性成形设备的发展趋势。（15分）

### 3、铸造方向

#### 一、简答题：

- 为什么非自发形核（非均质形核）过冷度要比自发形核（均质形核）的过冷度小？（10分）
- 什么是光滑界面，什么是粗糙界面，其判据是什么？（10分）
- 写出 Scheil 公式，并说明该公式的使用条件（10分）
- 什么是缩松，什么是缩孔，分别在什么条件下形成，原因是什么？（10分）
- 铸件在凝固及随后的冷却过程中常常会形成裂纹，这种裂纹有几类？请说明其在哪个阶段形成。（10分）
- 铸件凝固过程宏观偏析形成的原因是什么（10分）

#### 二、综合分析题：

- 为了保证铸件的质量，通常希望在凝固过程获得细小、均匀的等轴晶组织，请至少提出两种可以达到这一目标的控制方法，并从理论上仔细分析其原因。（20分）
- 写出成分过冷理论？并说明温度梯度 G 和抽拉速率 V 的变化对定向凝固组织的改变规律。（20分）

$$G < \frac{mc}{D} \text{ 好} \quad N = N_0 e^{-\frac{\theta}{RT}}$$

### 4、焊接方向

- 焊接电弧的静特性指什么？焊接电源的外特性指什么？知道这些特性对焊接工艺方法有何实际意义？（10分）
- 熔化极电弧焊过程中，熔滴过渡的形式有哪些？各有何特点？熔滴上的作用力有哪些？分别对熔滴过渡有何影响？（15分）  
点状、射流、喷射、滴状
- 焊接电弧产生偏吹的可能原因有哪些？如何消除？（10分）
- 等离子弧焊与 TIG 焊相比有何特点？等离子弧焊、TIG 焊及 CO<sub>2</sub> 气体保护焊在使用直流电源时应采用何种极性的接法？为什么？分别应选配何种外特性的焊接电源？为什么？（15分）
- 什么是单面焊双面成形？什么是全位置焊？焊接电压、焊接电流、焊接速度是如何影响焊缝的熔深、熔宽及余高（加强高）的？（10分）  
单面焊 双面成形  
○
- 弧焊逆变电源的基本原理是什么？有何特点？（10分）
- 焊接熔渣在焊接过程中有何作用？（10分）  
保护
- 与一般冶金和铸造结晶过程相比，焊接熔池结晶过程有何特点？（10分）
- 焊接过程中调节内应力的措施有哪些？焊后消除内应力的方法有哪些？（10分）  
时效、正火、退火

## 5、无机非金属材料方向


### 一、简答题(每题 10 分)

1. 无机非金属材料是仅次于金属、塑料的第三位工业材料，它非常引人注目。请叙述一下无机非金属材料、金属和塑料在原子间结合力上的特征，并比较一下无机非金属材料、精细陶瓷和传统陶瓷的特征。
2. 精细陶瓷的制备方法多种多样，请举出目前最常用的氧化铝陶瓷加以说明。
3. 请问水泥、玻璃的主要原料、辅助原料、主要设备、主要成份和主要性能是什么？
4. 分析面心立方晶体单位晶胞中的原子，四面体间隙和八面体间隙的个数和坐标位置。
5. 说明一下连线法则和切线法则在三元相图分析中的用途。
6. 说明一下影响固相反应和烧结的因素。
7. 写出晶体结构分析的 Pauling(鲍林)五规则。
8. 分析氧分压对不定比化合物  $TiO_{2-x}$  的缺陷反应表达式和空位离子浓度公式。

### 二、计算题(20 分)

已知物相 A 和 B 两组分构成具有低共熔点有限固溶体二元体系。根据下列实验数据绘制概略相图：A 的熔点为 1000 °C；B 的熔点为 700 °C。含 B(重量)25% 的固溶体在 500 °C 凝固完毕，并有  $73\frac{1}{3}\%$  的初相  $\alpha$  与  $26\frac{2}{3}\%$  的  $(\alpha + \beta)$  共生相。含 B(重量)50% 的固溶体在同一温度下，则先析出 40% 的  $\alpha$  相与 60% 的  $(\alpha + \beta)$  共生相，而固溶体中  $\alpha$  相的总量为 50%。实验数据均在达到平衡状态时测定。

## 6、高分子材料方向



1. 名词解释：(10 分)
  - [1] 定向聚合
  - [2] 玻璃化转变
  - [3] 高弹形变
  - [4] 理想共聚合
  - [5] 时温等效原理
2. 无规、交替、嵌段、接枝共聚物的结构有何差异？(10 分)
3. 简述逐步聚合和缩聚、线形缩聚和体形缩聚、自缩聚和共缩聚的关系和区别。(10 分)
4. 解释常见的塑料增韧途径和机理。(10 分)
5. 何谓假塑性流体？解释产生该流动现象的原因。(10 分)
6. 简述提高聚合物耐热性的途径并说明其各自的机理。(10 分)
7. 试述高聚物平衡高弹性的特点、热力学本质和分子运动机理。(10 分)
8. 简述导电高分子的结构特征。(10 分)
9. 给出下列聚合物的结构式、合成时所用的原料、化学反应方程式和聚合物的主要特性及用途 20 分

[1] 聚酰亚胺

[2] 聚甲基丙烯酸甲酯

[3] 聚乙烯醇

[4] 聚苯醚