

《材料科学基础》复习提纲

内 容	应掌握的程度
第一章 晶体学基础 一、概念：空间点阵，晶胞，晶格，晶系，晶格常数，晶向，晶面，晶向族，晶面族，晶面间距，配位数，堆垛密度 二、晶面指数和晶向指数 1、确定晶面指数和晶向指数的步骤（包括三指数、四指数） 2、常见晶体结构：FCC, BCC, HCP 体密度、面密度、线密度及其计算； 四面体间隙，八面体间隙； 堆垛方式。	深刻理解概念，并能够做出解释；能够叙述定义 能够根据晶面和晶向确定指数、根据指数画出晶面和晶向； 熟悉掌握全部内容，能够画出图形，间隙的大小，原子半径与晶格常数的关系式
第二章 固体材料的结构 一、概念：结合键：金属键、共价键、离子键、分子键，合金，固溶体，金属间化合物，离子化合物，硅酸盐，固溶度 二、固溶体 三个基本特征； 分类； 固溶度和 Hume-Rothery 规则； 固溶体的性能与成分的关系：点阵常数与成分的关系（Vegard 定律），力学性能与成分的关系，物理性能与成分的关系。	深刻理解概念，掌握特点 掌握特征，熟悉分类，深入了解性能与成分的关系；固溶度的概念应与平衡与过饱和联系起来
三、金属间化合物 特征（成分、结构、性能）； 分类。	掌握特征，熟悉分类。需要概括、整理
四、离子化合物 典型离子化合物的晶体结构:AB 型(NaCl),AB ₂ 型(CaF ₂)，A ₂ B ₃ 型(Al ₂ O ₃)	了解晶体结构
五、硅酸盐结构 特点 分类	了解特点和分类；熟悉硅氧四面体[SiO ₄]的结构及其排列方式
第三章 晶体的塑性变形 一、概念：弹性变形，塑性（范性）变形，延伸率，断面收缩率， <u>滑移</u> ， <u>孪生</u> ，滑移带，滑移线， <u>滑移系</u> ， <u>临界分切应力</u> （Schmid 定律）， <u>几何硬化</u> ， <u>几何软化</u> ， <u>应变（加工）硬化</u> ，单滑移，双滑移，多滑移，纤维组织，多晶体，晶界，晶粒度	应熟悉概念，对带下划线的概念还应能够叙述出定义或作出解释
二、Schmid 定律 公式，取向因子，文字叙述	应深刻理解，记住公式在（最好能够自己推导出来），能够画出意图
三、滑移过程中晶体的转动 转动的原因、规律和后果	与取向因子、几何硬化、几何软化，多晶体的塑性变形联系起来，与晶粒细化可以提高塑性联系起来

<p>四、多晶体的塑性变形</p> <p>一般特点； 晶界强化，晶粒度对性能的影响： Hall-Petch 公式</p>	熟悉特点，理解晶界强化的原理，记住 Hall-Petch 公式，并能够用来解释晶粒度对性能的影响
<p>五、应变硬化</p> <p>产生应变硬化的原因和结果（性能的变化）</p>	与位错增殖、位错密度联系起来
<p>六、纤维组织</p> <p>形成、对性能的影响，各向异性</p>	能够以钢为例作出解释
<p>第四章 晶体中的缺陷</p> <p>一、概念：</p> <p>点缺陷，线缺陷（位错），面缺陷，体缺陷，空位，间隙原子，弗兰克尔缺陷（Frenkel disorder），肖脱基缺陷（Schottky disorder），刃型位错，螺型位错，混合型位错，柏氏(Burgers)矢量，(刃型位错)攀移，位错密度，柯氏气团（Cottrell atmosphere），派-纳力，Frank-Read 位错源，位错的塞积，位错的交割，割阶和扭折，大角度晶界，小角度晶界</p>	这一章概念问题较多，应逐个理解，不要记混淆了。
<p>二、点缺陷</p> <p>点缺陷的类型：空位，间隙原子，置换原子； 空位的平衡浓度（Page210,公式 4-6）； 过饱和点缺陷的形成； 点缺陷对晶体性能的影响及其原因。</p>	所列内容都应该熟悉，了解公式中各项的意义。
<p>三、位错</p> <p>1、刃型位错：结构，柏氏矢量及其与位错线、滑移方向的关系；位错的运动：滑移，正、负攀移； 2、螺型位错：结构，柏氏矢量及其与位错线、滑移方向的关系；（只能）滑移， 3、混合型位错：结构，柏氏矢量及其分量与位错线的关系；位错的运动：滑移，攀移； 4、柏氏矢量的守恒性：一条位错线只能有一个柏氏矢量。 5、位错密度：定义，位错密度与晶体强度的关系。 6、位错的应力场： 螺型位错的应力场：公式（Page246,公式 4-78） 特点：没有正应力分量， 剪切应力对称分布。 刃型位错的应力场：公式（Page247,公式 4-80） 特点：含半原子面一侧沿 x 方向是压应力，不含半原子面一侧为拉应力。 7、位错的弹性能和线张力： 弹性能和线张力的概念、公式（Page249,公式 4-84, 4-85）， 8、位错反应：几何条件、能量条件，扩展位错</p>	要求：1~5 项的内容应全面掌握，深刻理解； 第 6 项内容主要掌握应力场的特点，了解公式内容； 第 7~8 项应熟悉，公式应记住。能够判断位错反应能否进行。

四、面缺陷 表面, 晶(粒边)界, 相界面, 层错	掌握表面能、界面能、层错能的概念
第五章 材料热力学	只需熟悉热力学第一、第二定律
第六章 相图 一、概念: 组元, 平衡, 相区, 冷却曲线, 枝晶偏析, 共晶, 亚共晶, 过共晶, 共晶组织, 离异共晶, 铁素体, 奥氏体, 渗碳体(5种), 珠光体, 莱氏体, 共析钢, 亚共析钢, 过共析钢, 成分三角形, 直线法则, 重心法则, 水平截面, 垂直截面, 投影图	熟悉概念
二、相律, 杠杆定律	会应用、能计算
三、二元匀晶相图 结晶过程分析 非平衡结晶分析	要求: 能够画出冷却曲线, 应用杠杆定律计算相的相对量, 熟悉枝晶偏析产生的原因(与扩散联系起来)。
四、二元共晶相图 共晶反应(反应式) 共晶系合金的冷却过程 非平衡结晶分析	要求: 能够画出共晶、亚共晶、过共晶合金的冷却曲线; 应用杠杆定律计算相的相对量; 会分析典型合金的冷却过程, 并能够画出示意图; 会分析产生离异共晶的原因。
五、二元包晶相图 相图分析 包晶反应(反应式) 结晶过程分析 非平衡结晶过程分析	要求: 能够画出合金的冷却曲线; 应用杠杆定律计算相的相对量; 会分析典型合金的冷却过程, 并能够画出示意图; 会分析非平衡结晶过程。
六、相图基本类型小节 相接触法则 复杂相图的分析	熟悉二元相图的基本形式(Page 377, 表 6-1); 会应用相接触法则分析相图; 熟悉复杂相图的分析方法;
七、Fe-C 相图 相图分析(点、线、区) 共晶反应(反应式) 共析反应(反应式) 脱溶析出 典型合金的冷却过程分析, 包括画出冷却曲线和组织示意图	要求: 能够默画出相图, 包括各点的温度、成分; 会应用杠杆定律计算典型合金组织、相的相对量; 能够画出典型合金的冷却曲线、组织转变示意图; 能够根据组织组成判断出合金的类型
八、三元相图 成分三角形, 二条特殊直线 三元匀晶相图: 水平截面分析, 垂直截面分析, 投影图分析 三元共晶相图: 水平截面分析, 垂直截面分析, 投影图分析	能够在成分三角形中确定合金的成分; 熟悉二条特殊直线的意义; 了解水平截面和垂直截面的作用; 能够根据投影图确定合金的组织组成, 以及合金冷却过程中液相成分的变化趋势
第七章 界面	本章内容虽然课堂上没有单独讲解, 但在有关章节中都作过介绍, 复习时应主动学习。
第九章 凝固与结晶 一、概念: 能量起伏, 结构起伏, 晶胚, 晶核, 均匀形核, 非均匀形核, 过冷度, 临界晶核, 形核功, 形核率, 润湿角, 平衡分配系数 K_0 , 成分过冷	
二、液态金属的结构	能够描述液态金属的结构

三、均匀形核 能量条件, 公式 (Page489,9-4) 临界晶核半径, 公式 (Page490,9-5, 9-6) 形核功, 公式 (Page490) 形核率	记住公式, 熟悉各项的意义; 会分析形核功的来源; 过冷度的影响。了解形核率的定义及其影响因素。
四、非均匀形核 能量条件, 公式 (Page492,9-12~9-15) 临界晶核半径, 公式 (Page492,9-16) 形核功, 公式 (Page492, 9-17) 形核率	记住公式, 熟悉各项的意义; 会分析润湿角的影响; 过冷度的影响。了解形核率的影响因素。
五、晶体的长大 液-固界面结构: 光滑界面, 粗糙界面 长大方式: 连续长大, 二维晶核长大, 螺型位错长大	熟悉液-固界面结构, 长大方式与过冷度的关系。
六、单相固溶体的长大 平衡分配系数 K_0 : 定义, 公式 (Page499,9-29) 成分过冷: 定义, 形成 (Page504,图 9-30) 单相固溶体晶体的生长方式: 平面生长, 胞状生长, 树枝状生长	熟悉所列内容。掌握过冷度对生长方式的影响, 成分过冷对晶体生长形态的影响。记住成分过冷的条件公式。
第十章 回复与再结晶 一、概念: 多边形化, 再结晶温度, 二次再结晶, 动态回复, 动态再结晶, 超塑性	理解概念
二、回复 回复过程的特征: 组织、性能的变化 刃型位错的多边形化 回复的应用	熟悉所列内容。掌握回复在实际生产中的应用。
三、再结晶 再结晶过程的特点: 组织、性能的变化 再结晶的形核: 方式, 影响形核率的因素 再结晶晶核的长大: 长大速度 G , 晶界迁移 再结晶温度及其影响因素	熟悉所列内容, 知道再结晶过程中驱动力的来源。
四、金属的热变形 动态回复核动态再结晶 热变形金属组织与性能的变化 带状组织	理解动态回复核动态再结晶的过程和意义; 掌握热变形金属组织与性能变化的结果: 消除内部空洞类缺陷, 组织致密化, 形成纤维组织, 出现各向异性。