

418

试题编号：418

21
共 2 页 第 1 页

南京航空航天大学

二〇〇六年硕士研究生入学考试试题

考试科目：材料科学基础

说 明：答案一律写在答题纸上，写在试卷上无效

一、名词解释（每题 3 分，共计 12 分）

1. 置换固溶体 2. 反应扩散 3. 区域熔炼 4. 扩展位错的束集

二、简答题（共计 70 分）

1. 什么是金属键？金属为什么具有良好的导电性和导热性？（4 分）
 2. 高分子链结构分为近程结构和远程结构，它们各自包含哪些内容？（6 分）
 3. 在面心立方晶体中有下述位错反应：（5 分）



指出每一位错的性质类型，并判断该反应能否进行？

4. 写出三元系中四相包共晶平衡转变反应式，并说明在其四相平衡平面
上、下分别包含几个二相平衡棱柱。（4 分）
 5. 试比较单晶铝和多晶铝的加工硬化特性。（6 分）
 6. 什么是大分子链的柔性？影响大分子链的柔性有哪些因素？（6 分）
 7. 何为上坡扩散？其产生的条件是什么？（5 分）
 8. 什么是能量起伏？它与晶体均匀形核有什么关系？（4 分）
 9. 什么是成分过冷？它对液—固界面的形貌有何影响？（4 分）
 10. 什么是负离子配位多面体？并说明氯化钠晶体中的负离子配位多面体。（6 分）
 11. 对称是晶体的基本性质之一，图 1 表示晶体的哪种对称关系并说明其含义。（4 分）
 12. 设 A、B、C 三元共晶相图中 α 、 β 、 γ 三种固溶体分
别是以组元 A、B、C 为溶剂的，图 2 是该三元共晶相
图的综合投影图，请问综合投影图中区域 I、II、III、
IV、V、VI 在室温下分别是什么组织？（6 分）
 13. 陶瓷晶体的理论屈服强度很高，但其实际抗拉强度或
断裂强度却很低，而压缩强度又比其抗拉强度约高一
个数量级，简述其原因。（6 分）
 14. 简述再结晶结束后晶粒正常长大的影响因素。（4 分）




图 1




图 2

418

试题编号: 418

22

共 2 页 第 1 页

三、计算与作图题(共计 28 分)

1. 画出立方晶系中具有下列密勒指数的晶面和晶向: (213) 晶面和 [121] 晶向。(6 分)
2. 画出铸锭典型宏观组织示意图。(6 分)
3. (1)画出按组织标注 Fe—Fe₃C 相图, 并写出该相图中所有三相平衡转变的类型和转变反应式。(8 分)
 (2)画出含碳 1.3% 的铁碳合金的冷却曲线并画出其室温下组织示意图; 在室温下, 它由什么相组成, 各相的比例是多少? (8 分)

四、有两种激活能分别为 $Q_1=82\text{ kJ/mol}$ 和 $Q_2=248\text{ kJ/mol}$ 的扩散反应。(10 分)

- (1) 观察温度从 200°C 升高到 600°C 时对这两种扩散的影响, 并对结果作出评述;
- (2) 指出影响扩散的因素有哪些。

五、有一面心立方单晶体, 在 (111) 面滑移的柏氏矢量为 $\frac{a}{2} [10\bar{1}]$ 的石螺型位错, 与在 (111) 面上滑

移的柏氏矢量为 $\frac{a}{2} [011]$ 另一石螺型位错相遇于此两滑移面交线并形成一个新的全位错。(15 分)

1. 说明新生成的全位错属哪类位错? 该位错能否滑移? 为什么?
2. 若沿 [010] 晶向施加大小为 17.2Mpa 的拉应力, 试计算该新生全位错单位长度的受力大小, 并说明方向 (设品格常数为 $a=0.2\text{ nm}$)。

六、有人将工业纯铝在室温下进行大变形量轧制, 制得一批薄片试样, 所测得的室温强度 σ 表明试样呈冷加工状态; 然后将其它剩余试样加热到 100°C 放置 12 天, 再冷却后测得其室温强度比 σ 明显降低。试验者查得工业纯铝的再结晶温度 T_R 为 150°C, 所以他排除了发生再结晶的可能性。请解释上述现象, 并说明如何证明你的设想。(15 分)