## 高分子物理部分

- 一、对比说明下列物理参数的定义、物理意义及测定方法。(15分)
- (1) 熔点与平衡熔点; (2) 数均分子量与重均分子量; (3) 结晶度与取向度;
- (4) 均方末端距与均方旋转半径: (5) 弹性模量与零切粘度
- 二、简述橡胶弹性的力学特点,并解释产生橡胶弹性的原因。(6分)
- 三、什么是高斯链?高斯链与自由连接链有什么差别? (4分)

四、一聚合物样品从受力开始到完全破坏共有多少种能量耗散方式?其中哪种方式能量耗散最多? (5分)

五、画出二元高分子合金的相图,讨论相图中每一条曲线的物理意义,每一个区域的相分离机理。如果两种高分子的相容性很差,都有哪些方法可增加其相容性,并举一具体聚合物体系示例加以说明。(5分)

六、作图说明聚合物分子量对下列性质的影响:(10分)

a、模量-温度行为; b、熔体粘度; c、玻璃化温度; d、抗张强度; e、结晶速度。

七、某聚合物的 Tg=-17℃,在 25℃时,应力松弛到模量为  $2\times10^5$ N/m²时需 8 个小时,试计算在-20℃松弛到同样模量需多少时间? (5 分)

## 高分子化学部分

	填空	(00	ハヽ
—、	坦宁	C20	<b>か)</b>

1、从聚合热力学分析,异丁烯的聚合热比乙烯的聚合热(高或低),原
因是; 苯乙烯的聚合热比乙烯的聚合热(高或低),原因是;
偏二氯乙烯的聚合热比乙烯的聚合热(高或低),原因是。
2、自由基聚合的特征是、、、、,阴离子聚合的特征
为、、、、阳离子聚合的特征为、、、、、、。
3、在离子聚合中,活性中心离子旁存在着, ,它们之间可以
是、、,、,、,、,
这种平衡移动主要受、、影响。
4、Lewis 酸通常作为型聚合的引发剂,Lewis 碱可作为型聚合
的引发剂。典型的 Ziegler-Natta 催化剂可分为,,
大类。
5、单体 M1 和 M2 进行共聚, $r_1$ = 0.3, $r_2$ = 0.07,该共聚属共聚;如要得
到 $F_1$ =0.571 的组成均匀的共聚物,可采取方法,原因是; 如要
得到 $F_1$ =0.58 的组成均匀的共聚物,可采取方法; 而要得到 $F_1$ =0.20 的组
成均匀的共聚物,则最好采取方法。
6、体型缩聚中, 预聚物可分 和
有,固化时一般采用 手段;属于后者的例子有,
固化时一般采用 手段。
二、写合成反应式 (10分)
1、IIR
2、以苯乙烯、丁二烯为原料,合成三种工业化的共聚物,写出共聚物名称、聚
合反应式,所采用的聚合机理。
3、尼龙 610 (以尼龙 610 盐为原料)。
三、问答题(10 分)
1、下列单体能按哪些机理进行聚合:

甲基丙烯酸甲酯 乙烯 烷基乙烯基醚 丙烯 苯乙烯

2、在高分子化学中有多处用了"等活性"概念,试举三例,并给予简要说明。

## 北化《物理化学》、《有机化学》考研辅导全套教程请见:网学天地(www.e-studysky.com)

## 四、计算题(10分)

苯乙烯  $(M_1)$  一丙烯酸甲酯  $(M_2)$  60°C在苯中用 BPO 为引发剂进行自由基聚合。已知  $M_1$  和  $M_2$  的均聚链增长反应速率常数分别为 176L/mol • s 和 2090L/mol • s; M1 自由基和 M2 聚合、M2 自由基与 M1 聚合的增长反应速率常数分别为 235L/mol • s 和 10450 L/mol. s;  $f_1^0$ =0. 8; 求:

- A. 求聚合初期共聚物组成 F<sub>1</sub>=?
- B. 画出共聚组成曲线;
- C. 如体系中加入少量的正丁硫醇,定性分析聚合初期共聚组成有何变化并 简述原因;
- D. 如改用丁基锂为引发剂,定性分析聚合初期共聚组成有何变化并简述原因;
- E. 如改用  $BF_3$ - $H_2O$  为引发剂,定性分析聚合初期共聚组成有何变化并简述原因。