## 2012 年材料研究生笔试专业综合试题

## (任选 100 分试题,多选无效.)

- 1. 下面具体的《试项枨拥你所学过的现代测试技术挑选最佳的测试方法 (是否能测试,是否是最准确、最快速、最经济等)任选二个进行分析. 并说明理由.10分
- (1)尺寸小于 5µ的矿物的形貌观察分析:
- (2) 有机化合物中结构基团的分析鉴定:
- (3) 多晶材料的物相分析鉴定:
- (4) 材料相变温度的测定:
- (5) 矿物中包裹体或玻璃气泡中物质的鉴定分析:
- (6) 表面或界面化学状态分析:
- (7) 晶界上杂质的化学成分分析:
- (8) 晶界条纹或晶体缺陷(如位错 . 层错等)的观察分析 .
- 2. 电子衍射物相分析与 X 射线衍射物相分析有何异同?( 10 分)
- 3. 比较水硬性胶凝村料与气硬性胶凝材料的区别,各列举至少三种品中· 要介绍它们的应用领城· (20分)
- 4. 简述硅酸盐水泥硬化石的組成 ... 分析影响水泥石结构致密性的主要影响 ... 举例说明提髙水泥石致性的技术描施 ... (20 分 )
- 5、说明硅酸盐水泥熟料、平板玻璃与陶瓷砖的煅烧温度范围,任选一种对象介 绍其主要的节能生产技术措施 · (20 分)
- 6、什么是富氧燃烧.简述在玻璃、陶瓷生产行业采用富氧燃烧的技术优势...(20 分
- 7. 3-5 种工业废池,并介绍所列举工业废渣的组成及特性,分折说明它们 在水泥,玻璃和陶瓷生产制备的应用原理、效果及现状 . (20分)
- 8. 处于西北盐碱地域的混凝土工程建设 .. 设计混凝土配合比时需要重点考虑哪 .. 几种永久性因素 . 并分析因素、提出解决方法 · ( 20)
- 9. 高速钢 (W6Mo5Cr4V2的 Ai 点温度在 800° C左右·但其淬火加热温度通常 为 1200° C 以上, 从该钢的合金化特点和服役条件说明其淬火温度高的原因 . (20 分
- 11. 试从组织结构方面分析时效强化铝合金固溶 +时效处理与调质钢碎火 +高温回 火处理工艺提高材料强韧性的原理( 20 分)
- 11、钢中常用的合金元素有哪些?哪些是奥氏体形成元素?哪些是铁素体形成元素?它们分别对 Fe-Fe3C 相图有什么影响?(20 分)

- 12、实际金属的液态结构的主要特点是什么?何谓液态金属的遗传性?主要体现 在哪些方面?(20分)
- 13、为什么在一般条件下希望获得细等轴晶組织?试说明实际生产中获得细等轴 晶的 主要措施? (20分
- 14. 画出非晶态聚合物在适宜的拉仲速率下,在玻璃化转变温度以下 30 度时聚 合物的应力-应变曲线.并结合分子运动机理进行解释 · <20 分
- 15. 高分子村料区别于小分子的最典型的特征是什么?并提出至少两种测试表征方法鉴别组成相同的小分子与高分子材料 . (20分)
- 16. 请分祈高分子熔体的粘弹性对高分子材料加工性能的影响 · ( 2分)
- 17. 有机/无机复合材料中两相界面会对复合材科的性能或功能具有怎样的 影响?(20)分
- 18. 设计一类耐热、高强、高韧的高分子共混材料或聚合物基复合村抖,结合聚 合物的链结构,聚集态结构分析结构对性能的影响,( 20 分)
- 19.聚合物加工过程中会出现哪些物理化学变化 . 这些变化对加工制品的性能有 什么影明?(20分
- 20.Pierre.GiUesde Gennes 在液晶结构研究中的重大突破 . 使其榮获 1991 年诺贝尔物理学奖;由于发现并发展了导电高分子,艾伦 J. 格·**炎**和白川英树三位科学家获得了 2000 年诺贝尔化学奖·请分析 这两项科学发现对高分子科学发展具有怎样的意义? (20分)
- 21. 模锻件为什么要有模锻斜度?模锻为什么不能锻出通扎 . 冲孔连皮有何作 用? (20分)
- 22、写出塑料注射模常见的四种内浇口型式?常见的塑料成型方法有哪几种?各适用于什么类型的塑料? (20 分)
- 23. 拉伸系数的定义。如何选定拉伸系数? C20 分)
- 24. 谈谈你对我国模具工业发展现状和发转方向的的了解和看法· C20 分)
- 25. 有-批 C S、P 含量超标的 6 钢·为了防止结品裂纹,在焊接工艺上 可采取什么措施?简要说明理由·( 20分)
- 26、简要分忻 | 8 8 奥氏体不锈钢焊接热影响区产生晶间腐蚀的原因 · ( 26)
- 27. 焊接下述几种工件时,选用什么电弧焊方法最佳?并简要说明其理由 · ( 26)
- (1)0.2mm 不锈钢溥板对接: (2)3mm 低硃钢对接. 空间位置焊: (3)10mm 低碳钢对接. 平面长焊缝: (4)8mm 铝扳对接·28. 谈谈你对某一种现代先进焊接技术的了解和看法·(2%))

- 29. 何谓逆扩散?试举例说明生产及科学研究中常见的三种逆扩散现象. 并阐述 此现象对材料结构和性质有何彩响?(20分)
- 30. 试述等离子体气相沉积制备材料的工艺过程 . 并讨论材料組成、制备温度对 材料的结构和性质的影响 · (20分)
- 31. 试述固相法制备功能陶瓷材料的工艺过程·哪些主荽因素都会对材料的性能 产生重要彩响?请针对材料的电学性能进行讨论·至少讨论 2 种影响因素·(20 分)
- 32. 固溶体可以看作是含有杂质的晶体 . 固溶体的形成使基质晶体的性质发 生很大变化 , 这为开辟新枸料提供了一个广阔的领域 .PZT 陶瓷是典型的压电陶瓷 , 请讨论固溶体的形成对陶瓷烧结性能、压电性能、介电常数的影响 · (20 分 )