

数学作业纸

(科目:)

班级:

姓名:

编号:

第(4)页

11. 简述 X 光测应力的原理、特点，如何区分宏观微观应力。

宏观应力、微观应力、微品尺寸对 X 射线的影响。

答：原理：用 X 光方法测得的应力仅是表层中的应力，则 $\sigma_0 = 0$ 。

$$\text{任一方向的应变为 } \epsilon_{xy} = \frac{1+P}{E} \Delta \psi_{xy} - \frac{1}{E} (\Delta \psi_x + \Delta \psi_y)$$

$$\text{对 } \sin \psi \text{ 求导, 有: } \Delta \psi = \frac{E}{HP} \cdot \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial \sin \psi} \quad \dots \text{①}$$

X 光测应力时，所测量的是以面间距变化程度来度量的应力。 $\epsilon_{xy} = \left(\frac{\Delta d}{d}\right)_{xy} \quad \dots \text{②}$

同高晶而在不同方向的面间距有所不同，只要测出某特定晶面的 d 随 ψ 的变化量，就可由①②计算出应力值，而无需称量试样。

$$\text{由布格公试 } 2d \sin \psi = d, \text{ 有 } \frac{\Delta d}{d} = -\tan \theta \cdot \Delta \theta, \therefore \Delta \psi = -\frac{E}{2(1+\nu)} \tan \theta \cdot \frac{\Delta \sigma_{xy}}{2 \sin \psi}$$

特点：1. X 光测应力是通过测量面间距的改变量来测应变的，而其它方法只能测宏观应变。2. X 光测应力可以有宏观应变，也可以无宏观应变，因此 X 光测应力可以非破坏地测残余应力。

3. X 光测应力只能是表层应力，可从表层剥离试样测应力沿深度的分布。

4. 小面积照射可以测表面应力分布。

区别：宏观应力使射线发生偏移，微观应力使射线变宽。

影响：—— — — — 因为宏观应力有方向性。

微观应力引起 X 射线形宽化，其原理为：试样中的微观应力一般无一定的大小和方向，因此，它使面间距发生变化（例如给高变成一个体积），从而引起 X 光的射线宽化。

微晶也引起 X 射线形宽化，其原因为：微晶颗粒内 N_a 较小，由于浓度与 N_a 的关系可知，峰会产生宽化。

12. 何为织构？用正极图、反极图、二向取向函数描述织构的含义。

立方 $<001><011>$ 具有各占 50% 的织构，画出 110 正极图与反极图。

答：多晶材料中，晶粒的晶体学取向会表现出某些规律性（晶体学方向或晶体学面在材料外形上某种程度的集中），即所谓该多晶材料中存在择优取向即织构。

正极图：以极射投影的方式描述试样晶体学面在外形轮廓上的投影。

因此，可用正极图来描述材料的织构。