









第四讲 回复后的组织与性能









去应力退火

- 消除内应力
- 稳定尺寸
- 稳定形状
- 保持高强度、硬度



冷轧、冷拔无缝钢管生产工艺流程

MANUFACTURING PROCESS FLOW OF COLD-ROLLED(DRAWN) TUBE

